


maszty nr 6-9



Uwagi:

1. Wykonanie uziomów poziomych ujęto w kosztorysie w poz. nr 25 przy czym należy zwiększyć ich ilość z 160m do 590m
2. Równocześnie należy zmniejszyć ilość uziomów pionowych z 80m na 18m (poz. 26 kosztorysu)

Obiekt	Pełnowymiarowe boisko piłkarskie przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica		
Adres	Radom ul. 11 Listopada 27 (dz. nr 154, 155, 156)		
Temat	Schematy uziomów		
Projektował	Robert Nowak		1:200