



IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNIC

szczegół 1




siatka z tworzywa sztucznego
polistyren ekstrudowany grub. 3cm
izolacja bitumiczna CP 43
warstwa gruntująca CP 41
ściana piwnicy
tynk renowacyjny CR 61
glazura

szczegół 2



siatka z tworzywa sztucznego
polistyren ekstrudowany grub. 3cm
izolacja bitumiczna CP 43
warstwa gruntująca CP 41
iniekcja pionowa w ścianie piwnicy
powłoka uszczelniająca CR 166
tynk renowacyjny CR 61
glazura

szczegół 3



istniejąca izolacja bitumiczna
ściana piwnicy
warstwa gruntująca CP 41
powłoka uszczelniająca CR 166
tynk renowacyjny CR 61
glazura