

LEGENDA:




WEJŚCIA DO BUDYNKU



WJAZD NA TEREN




ISTN. HYDRANTY ZEWNĘTRZNE



DROGA POŻAROWA



PLACE UTWARDZONE



CHODNIKI



WIATA GARAŻOWA



BUDYNEK GARAŻOWY



ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ.



ZAKRES DOSTĘPU DO BUDYNKU

OZNACZENIE SEGMENTÓW:



- segment A – trzykondygnacyjny, podpiwniczony



- segment B – trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony



- segment C – dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony



- segment D - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony



- segment E – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony - sala gimnastyczna



- segment F – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w części zaplecza dwukondygnacyjny - sala sportowa

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
dla zmiany sposobu użytkowania części budynku
XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Polskich Noblistów na
Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego

Adres:
działka nr ewid. 163/10
ul. 25 Czerwca 79, 26-600 Radom

Tytuł rysunku:
SYTUACJA

Autor:
mgr inż. Gustaw Mikołajczyk
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, upr. nr 644/2015

mgr inż. Krzysztof Górecki
Rzeczoznawca Budowlany, dec. nr 04/97 Centr. Ref. Rzecz. Bud. nr 197/98/R

Skala 1:1500

Data 03.2021

Rys. 01